

各部の名称




図 1




図 2

仕 様		
使用電源	三相交流	50/60Hz 共用200V
モーター	種類	全閉外扇形1.5kW4P
	全負荷電流	6.8 A 50Hz, 6.4A 60Hz
油圧モーター		全閉外扇形200W 4P
クーラントポンプ	入力	52W 50Hz, 60W 60Hz
帯の寸法		幅25.4×厚さ0.9×長さ3750mm
帯の周速		0.5~0.8 ^m /s {30~50 ^m /min} 50Hz, 0.6~1.0 ^m /s {36~60 ^m /min} 60Hz
最大切断寸法	0° (直角)	丸パイプ 外径320mm
		角パイプ 幅300×高さ300mm
		H形鋼 幅400×高さ200mm
		丸棒 外径150mm (炭素鋼)
	45°	丸パイプ 外径220mm
		角パイプ 幅200×高さ300mm
		H形鋼 幅200×高さ300mm
		丸棒 外径100mm (炭素鋼)
クーラントタンク容量		約25L
ベース上面までの高さ		555mm
機体の大きさ		幅1930×高さ1110×奥行1140mm
すえ付け寸法		幅1370×奥行950mm
質量		700kg
コード		4心キャブタイヤケーブル5m

付 属 品






① 帯のこNo. (1本) 本体付属 (刃の山数6-10山/インチ)  (コード番号319036)	② 専用切削液 (1缶) (1L入り)  (使い方は, 12ページ参照) (コード番号978770)	③ ダストボックス (1個)  (切りくずが一番落ちる ベダスタル面に置いて 使用してください。)	④ 工具箱 (1個)  (工具などを入れるのに 使用してください。)
⑤ 油さし (1個)  (注油の際に使用して ください。)	⑥ 4極プラグ (1個)  (使い方は, 11ページ参照)	⑦ メガネレンチ (17×19mm) (1個)  (使い方は, 19ページ参照)	⑧ ボックススパナ (24mm) (1個)  (使い方は, 20ページ参照)

図 3